


Достигнутая гибкость поддерживается



1. Линейность графика практически до верха - указывает на то, что материал стабилен и выдержал растрескивание.
2. После пика (т.е. график после пика) указывает на то, что материал долговечен и гибок. Это означает, что мы не видим хрупкого растрескивания при больших нагрузках, что также свидетельствует о хорошей эластичности.